

RENAULT MASTER T35



Numéro de référence 309339
Genre Camionnette
Spécification Frigo
Année 2013 / 02
Kilométrage 378 745 km

Numéro de châssis
VF6VFE4B148168057

Condition technique

Remarques
KOELWAGEN
(A15)

Prix €6450

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Type de plancher 970 kg
Poids net 2 530 kg
Poids nominal brut 3 500 kg
Capacité de remorquage
freinée, Axe médian 3 500 kg
Empattement 369 cm
Type de suspension à lames

Cabine

Type de cabine Cabine simple
Nombre d'airbags 1
Aide au stationnement Aucun
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Couleur Blanc
Miroirs chauffants

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 74 Kw (101 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 5
Type de distribution Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle
Vitesses 6
Direction assistée
ABS
ASR

Carrosserie

Modèle construction rallongé
Longueur de la caisse 288 cm
Largeur de la caisse 186 cm
Hauteur de la caisse 182 cm
Hauteur du plancher de
chargement 67 cm
Galerie Aucun
Fermeture arrière Porte simple

Chaises

Places assises 3
Revêtement de siège en tissu

Système frigorifique

Marque de moteur de
refroidissement Carrier
Type de moteur de
refroidissement vatna
Moteur de refroidissement électrique
Type de refroidissement Plaques eutectiques
Réfrigération jour/nuit Night cooling

Remarques

Remarques KOELWAGEN

Pneus/roues

Roue de secours
Profile roue de secours 2 mm

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

Carrosserie

État interne

État extérieur

Système frigorifique

Systèmes

Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



Mesure des pneus: 225/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 225/65R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences