

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI



Numéro de référence 309353  
Genre Camionnette  
Spécification  
Année 2018 / 09  
Kilométrage 312 907 km

**Numéro de châssis**  
WDB9071331N005652

Condition technique

**Remarques**  
AC AUTOMAAT MBUX EURO6  
( A15 )



**Prix €17950**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	910 kg
Poids net	2 590 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 000 kg
Empattement	367 cm
Type de suspension	à lames

### Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Air conditionné	
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Couleur	Blanc
Miroirs chauffants	
Caméra de recul	

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	120 Kw (163 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Direction assistée	
ABS	
ASR	

### Carroserie

Modèle construction	rallongé
Longueur de la caisse	365 cm
Largeur de la caisse	225 cm
Hauteur de la caisse	236 cm
Hauteur du plancher de chargement	88 cm
Hauteur de passage	220 cm
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Hayon élévateur

### Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

### Hayon

Hayon	
Genre de hayon	Hayon de fermeture
Capacité du hayon	750 kg
Marque du hayon	DHOLANDIA
Grandeur du plateau	160x232

### Remarques

Remarques	AC AUTOMAAT MBUX EURO6
-----------	------------------------

### Pneus/roues

Roue de secours	
Profilé roue de secours	3 mm

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

Carrosserie

État interne

État extérieur

### Hayon

Commandes

Système

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 235/65R16,0  
à lames  
Freins à disques



Mesure des pneus: 235/65R16,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences