

RENAULT KANGOO MAXI 1.5 DCI 110Pk WP-Inrichti

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Numéro de référence 309374
Genre Camionnette
Spécification Camionnette compacte
Année 2019 / 04
Kilométrage 107 971 km

Numéro de châssis
VF1FW52H262602018

Condition technique

Remarques
110Pk WP-Inrichting Airco NAP Oh-Historie
(A15)



Prix €10750

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Type de plancher 852 kg
Poids net 1 348 kg
Poids nominal brut 2 200 kg
Capacité de remorquage non freiné 720 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 1 050 kg
Empattement 308 cm
Type de suspension ressort hélicoïdal

Cabine

Type de cabine Cabine simple
Tempomat
Air conditionné
Nombre d'airbags 4
Essuie-glace arrière
Aide au stationnement l'arrière
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Cloison intermédiaire
Système GPS
Couleur Blanc
Guide d'entretien

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 81 Kw (110 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 6
Type de distribution Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle
Vitesses 6
Direction assistée
ABS
ASR

Carroserie

Longueur de la caisse 190 cm
Largeur de la caisse 145 cm
Hauteur de la caisse 123 cm
Hauteur du plancher de chargement 54 cm
Hauteur de passage 109 cm
Galerie Aucun
Portières latérales 1
Fermeture arrière Porte double

Chaises

Places assises 2
Revêtement de siège en tissu

Remarques

Remarques 110Pk WP-Inrichting Airco NAP Oh-Historie Euro6!

Pneus/roues

Roue de secours

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 195/65R15,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 195/65R15,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 Etat modérée
 Ne répond pas aux exigences