

## OPEL MOVANO 2.3 CDTI 145 LAADKLEP



Numéro de référence 309393  
Genre Camionnette  
Spécification Fourgon  
Année 2018 / 07  
Kilométrage 208 892 km

**Numéro de châssis**  
W0VVR560XJB151616

Condition technique

**Remarques**  
platform/cabine, gesloten laadbak, laadklep,  
( A15 )



**Prix €15900**



# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	910 kg
Poids net	2 590 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 500 kg
Empattement	433 cm
Type de suspension	à air

### Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Système GPS	
Couleur	Blanc
Miroirs chauffants	
Caméra de recul	

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	107 Kw (145 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	
ABS	

### Carrosserie

Longueur de la caisse	446 cm
Largeur de la caisse	217 cm
Hauteur de la caisse	230 cm
Hauteur du plancher de chargement	51 cm
Hauteur de passage	220 cm
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Hayon élévateur

### Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu
Siège confort	gauche

### Hayon

Hayon	
Genre de hayon	Hayon de fermeture
Capacité du hayon	750 kg
Marque du hayon	beste bak
Grandeur du plateau	218x320

### Remarques

Remarques	platform/cabine, gesloten laadbak, laadklep, airco, navi
-----------	----------------------------------------------------------

### Pneus/roues

Roue de secours	
Profilé roue de secours	6 mm

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage



Électrique



### Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



### Carrosserie

Carrosserie



État interne



État extérieur



### Hayon

Commandes



### Pneus/roues

Pneus



## Pneus / essieux



1 Mesure des pneus: 225/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



2 Mesure des pneus: 225/65R16,0  
à air  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences