MERCEDES-BENZ CITAN 110 CDI L1 PRO Mbux Eur



Numéro de réference 314813 Genre Camionnette Spécification Camionnette Année 2022 / 08 Kilométrage 94 649 km

Numéro de châssis W1V4206231U320039

Condition technique 🌑 🌑 🕡 🔘









Remarques L1 PRO Mbux Euro6 Airco 95Pk Euro6 1e (A15)

BTW / VAT

Kleyn Trucks en Bedrijfswagens BV

Maatschappelijke zetel

Groenplaats 14, bus 4

3621 Lanaken

Bank: RABO Bank

BE82731064853868 **BIC/SWIFT: KREDBEBBXX**

Belgium

IBAN:









Prix €15300

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux Configuration 4x2 Poids net 1 585 kg Poids nominal brut 2 021 kg Empattement 270 cm

ressort hélicoïdal Type de suspension

Cabine

Type de cabine Cabine simple

Tempomat Air conditionné

Nombre d'airbags 2 l'arrière

Aide au stationnement Vitres electriques Rétoviseurs électriques

Cloison intermédiaire Couleur

Argent

Métallique Miroirs chauffants

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 70 Kw (95 Hp) Type de carburant Gas-oil Norme Euro

Type de distribution Courroie de transmission

Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle

Vitesses

Direction assistée

ABS ASR

Carroserie

Longueur de la caisse 160 cm Largeur de la caisse 134 cm Hauteur de la caisse 122 cm Hauteur du plancher de 52 cm

chargement

113 cm Hauteur de passage Galerie Aucun Fermeture arrière Porte double

Chaises

Places assises Revêtement de siège en tissu

Remarques

Remarques L1 PRO Mbux Euro6 Airco 95Pk Euro6 1e Eigenaar!

Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente














Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



Kleyn Trucks en Bedrijfswagens BV

Maatschappelijke zetel Groenplaats 14, bus 4 3621 Lanaken Belgium

Bank: RABO Bank

IBAN:

BE82731064853868 **BIC/SWIFT: KREDBEBBXX**

BTW / VAT

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage Électrique 33330

Cabine

Interne 00000 00000 Extérieures Colonne de direction 00000 Suspension 00000 00000 Châssis Freins 00000

Ligne d'entraînement

Les données générales du 0000 Système de 0000 Système de carburant Système d'échappement Système de graissage 0000 Boîte de vitesses 3330 Embrayage 00000 Transmisson 33330

Carroserie

État interne 00000 Etat extérieur 00000

Pneus/roues

Pneus 0000

Pneus / essieux



Mesure des pneus:205/60R16,0 ressort hélicoïdal Freins à disques



Mesure des pneus:0/0R0,0 ressort hélicoïdal Freins à tambour

Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état Bon état

Raisonnable de l'État **O C** Etat modérée

Ne répond pas aux exigences