

## OPEL VIVARO 1.6 L2H1 Navi Euro6 NAP!



Numéro de référence 316459  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2019 / 03  
Kilométrage 108 453 km

**Numéro de châssis**  
W0VF7D609KV626159

Condition technique

**Remarques**  
L2H1 Airco Navi Trekhaak Imperiaal-Trap  
( A15 )



**Prix €13950**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

|  |                    |
|--|--------------------|
| Nombre d'essieux                           | 2                  |
| Configuration                              | 4x2                |
| Type de plancher                           | 1 305 kg           |
| Poids net                                  | 1 705 kg           |
| Poids nominal brut                         | 3 010 kg           |
| Capacité de remorquage non freiné          | 750 kg             |
| Capacité de remorquage freinée, Axe médian | 2 000 kg           |
| Crochet d'attelage                         |                    |
| Empattement                                | 350 cm             |
| Type de suspension                         | ressort hélicoïdal |

### Cabine

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Type de cabine           | Cabine simple |
| Tempomat                 |               |
| Air conditionné          |               |
| Nombre d'airbags         | 2             |
| Aide au stationnement    | Aucun         |
| Vitres électriques       |               |
| Rétroviseurs électriques |               |
| Cloison intermédiaire    |               |
| Système GPS              |               |
| Couleur                  | Blanc         |
| Caméra de recul          |               |

### Ligne d'entraînement

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Puissance du moteur        | 92 Kw (125 Hp)         |
| Type de carburant          | Gas-oil                |
| Norme Euro                 | 6                      |
| Type de distribution       | Chaîne de transmission |
| Genre de boîte de vitesses | Boîte manuelle         |
| Direction assistée         |                        |
| ABS                        |                        |
| ASR                        |                        |

### Carrosserie

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Espace de chargement revêtu de bois |                          |
| Longueur de la caisse               | 270 cm                   |
| Largeur de la caisse                | 164 cm                   |
| Hauteur de la caisse                | 137 cm                   |
| Hauteur du plancher de chargement   | 55 cm                    |
| Hauteur de passage                  | 130 cm                   |
| Marchepied arrière                  |                          |
| Galerie                             | avec rouleau et escalier |
| Portières latérales                 | 1                        |
| Fermeture arrière                   | Porte double             |

### Chaises

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Places assises      | 2        |
| Revêtement de siège | en tissu |

### Remarques

|           |  |
|-----------|--|
| Remarques | L2H1 Airco Navi Trekhaak Imperiaal-Trap NAP Euro6! |
|-----------|--|

### Pneus/roues

|                 |  |
|-----------------|--|
| Roue de secours |  |
|-----------------|--|

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 205/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 205/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 Etat modérée  
 Ne répond pas aux exigences