

VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.0 L2 9-Persoons LED



Numéro de référence 316580
Genre Camionnette
Spécification Transport de
Année 2023 / 01
Kilométrage 77 156 km

Numéro de châssis
WV2ZZZ7HZPH039621

Condition technique

Remarques
L2 9-Persoons Full-option LED
(A15)

Prix €42900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Poids net	1 994 kg
Poids nominal brut	3 080 kg
Crochet d'attelage	
Empattement	340 cm
Jantes en aluminium	
Type de suspension	ressort hélicoïdal

Cabine

Type de cabine	Double cabine
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	2
Essuie-glace arrière	
Aide au stationnement	Avant et arrière
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Système GPS	
Couleur	Noir
Métallique	
Miroirs chauffants	
Caméra de recul	

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	110 Kw (149 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Direction assistée	
ABS	
ASR	

Carroserie

Longueur de la caisse	100 cm
Largeur de la caisse	143 cm
Hauteur de la caisse	131 cm
Hauteur du plancher de chargement	55 cm
Hauteur de passage	127 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	2
Vitres latérales	2
Fermeture arrière	Hayon élévateur

Chaises

Places assises	9
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques
L2 9-Persoons Full-option LED
Virtual-Cockpit
Elektrische-Zijdeuren Navi
Airco/ECC Euro6 1e Eigenaar

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage ●●●●●●●●

Électrique ●●●●●●●●

Cabine

Interne ●●●●●●●●

Extérieures ●●●●●●●●

Colonne de direction ●●●●●●●●

Suspension ●●●●●●●●

Châssis ●●●●●●●●

Freins ●●●●●●●●

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur ●●●●●●●●

Système de refroidissement ●●●●●●●●

Système de carburant ●●●●●●●●

Système d'échappement ●●●●●●●●

Système de graissage ●●●●●●●●

Boîte de vitesses ●●●●●●●●

Embrayage ●●●●●●●●

Transmission ●●●●●●●●

Carrosserie

État interne ●●●●●●●●

État extérieur ●●●●●●●●

Pneus/roues

Pneus ●●●●●●●●

Pneus / essieux



Mesure des pneus:255/45R18,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus:255/45R18,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●●●● Très bon état
●●●●●●●● Bon état
●●●●●●●● Raisonnable de l'État
●●●●●●●● Etat modérée
●●●●●●●● Ne répond pas aux exigences