

## IVECO DAILY 35C14 DUB.Cab Kipper AC!



Numéro de référence 317921  
Genre Camionnette  
Spécification Plateau  
Année 2022 / 04  
Kilométrage 31 154 km

**Numéro de châssis**  
ZCFCH35A005443298

Condition technique

### Remarques

kipper, dubbele cabine, airco, trekhaak, 31 (A15)

**Prix €28900**



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Configuration 4x2  
Pneus jumelés  
Poids net 2 818 kg  
Poids nominal brut 3 500 kg  
Crochet d'attelage  
Empattement 345 cm

### Cabine

Type de cabine Double cabine  
Air conditionné  
Nombre d'airbags 1  
Essuie-glace arrière  
Aide au stationnement Aucun  
Vitres électriques  
Cloison intermédiaire  
Radio/cassette  
Couleur Blanc  
Type d'éclairage Lampes halogènes  
Bluetooth

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 100 Kw (136 Hp)  
Type de carburant Gas-oil  
Norme Euro 6  
Type de distribution Courroie de transmission  
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle  
Vitesses 6  
Direction assistée  
ABS  
ASR  
Batterie de démarrage

### Carrosserie

Modèle construction rallongé  
Nombre de côtés 1 côté  
Longueur de la caisse 291 cm  
Largeur de la caisse 201 cm  
Hauteur de la caisse 44 cm  
Hauteur du plancher de chargement 108 cm  
Hauteur de passage 44 cm  
Galerie Aucun  
Portières latérales 2  
Vitres latérales 2  
Fermeture arrière Hayon élévateur

### Portes

Verrouillage centralisé

### Chaises

Places assises 6  
Configuration des sièges 2+4  
Revêtement de siège en tissu  
Réglage du siège Manuellement

### Remarques

Remarques kipper, dubbele cabine, airco, trekhaak, 31 dkm.

### Pneus/roues

Roue de secours  
Profile roue de secours 5 %  
Type de pneu Pneus d'été

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage ●●●●●●●●

Électrique ●●●●●●●●

### Cabine

Interne ●●●●●●●●

Extérieures ●●●●●●●●

Suspension ●●●●●●●●

Châssis ●●●●●●●●

Freins ●●●●●●●●

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur ●●●●●●●●

Système de refroidissement ●●●●●●●●

Système de carburant ●●●●●●●●

Système d'échappement ●●●●●●●●

Système de graissage ●●●●●●●●

Boîte de vitesses ●●●●●●●●

Embrayage ●●●●●●●●

Transmission ●●●●●●●●

### Carrosserie

État interne ●●●●●●●●

État extérieur ●●●●●●●●

### Benne

Commandes ●●●●●●●●

Système basculant ●●●●●●●●

### Pneus/roues

Pneus ●●●●●●●●

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 195/75R16  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 195/75R16  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences