

## CITROEN JUMPER 2.2 ac EURO6



Numéro de référence 318374  
 Genre Camionnette  
 Spécification Camionnette fermée  
 Année 2021 / 02  
 Kilométrage 111 133 km

**Numéro de châssis**  
 VF7YABNFB12R51099

Condition technique

**Remarques**  
 ac EURO6

( A15 )



**Prix € 9950**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
 P.O. Box 3  
 4214 ZJ Vuren  
 Zeiving 12  
 4214 KT Vuren  
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
 BTW/VAT NL807901337B01

## Équipement

### Châssis

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Configuration                              | 4x2      |
| Type de plancher                           | 1 070 kg |
| Poids net                                  | 1 930 kg |
| Poids nominal brut                         | 3 000 kg |
| Capacité de remorquage non freiné          | 750 kg   |
| Capacité de remorquage freinée, Axe médian | 2 500 kg |
| Empattement                                | 345 cm   |

### Cabine

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Type de cabine           | Cabine simple    |
| Air conditionné          | ✓                |
| Nombre d'airbags         | 1                |
| Aide au stationnement    | Aucun            |
| Vitres électriques       | ✓                |
| Rétroviseurs électriques | ✓                |
| Cloison intermédiaire    | ✓                |
| Radio/cassette           | ✓                |
| Couleur                  | Bleu             |
| Miroirs chauffants       | ✓                |
| Type d'éclairage         | Lampes halogènes |
| Bluetooth                | ✓                |

### Ligne d'entraînement

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Puissance du moteur        | 103 Kw (140 Hp)        |
| Type de carburant          | Gas-oil                |
| Norme Euro                 | 6                      |
| Type de distribution       | Chaîne de transmission |
| Genre de boîte de vitesses | Boîte manuelle         |
| Vitesses                   | 6                      |
| Direction assistée         | ✓                      |
| ABS                        | ✓                      |
| ASR                        | ✓                      |
| Batterie de démarrage      | ✓                      |

### Carroserie

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Modèle construction               | rallongé et surélevé |
| Longueur de la caisse             | 303 cm               |
| Largeur de la caisse              | 186 cm               |
| Hauteur de la caisse              | 191 cm               |
| Hauteur du plancher de chargement | 64 cm                |
| Hauteur de passage                | 180 cm               |
| Galerie                           | Aucun                |
| Portières latérales               | 1                    |
| Fermeture arrière                 | Porte double         |

### Portes

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Verrouillage centralisé | ✓ |
|-------------------------|---|

### Chaises

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Places assises      | 3            |
| Revêtement de siège | en tissu     |
| Réglage du siège    | Manuellement |

### Remarques

|           |          |
|-----------|----------|
| Remarques | ac EURO6 |
|-----------|----------|

### Pneus/roues

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Roue de secours         | ✓           |
| Profilé roue de secours | 3 %         |
| Type de pneu            | Pneus d'été |

### Coordonnées




info@kleyn.com  
 Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 215/70R15  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 215/70R15  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences