

OPEL MOVANO 2.3 camperobouw EURO6



Numéro de référence 318815
Genre Camionnette
Spécification Fourgon
Année 2020 / 03
Kilométrage 177 758 km

Numéro de châssis
W0VVR4S04LB211300

Condition technique

Remarques
camperobouw EURO6 ac automaat 180 pk
(A15)



Prix €17950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Configuration	4x2
Type de plancher	1 123 kg
Poids net	2 377 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 000 kg
Empattement	433 cm

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Radio/cassette	
Navigation Original avec carte NL	
Couleur	Blanc
Miroirs chauffants	
Caméra de recul	
Type d'éclairage	Lampes halogènes
Limiteur de vitesse	
Bluetooth	

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	132 Kw (179 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Limiteur de vitesse	
Direction assistée	
ABS	
ASR	
Batterie de démarrage	

Carrosserie

Modèle construction	rallongé
Longueur de la caisse	414 cm
Largeur de la caisse	204 cm
Hauteur de la caisse	227 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Vitres latérales	3

Portes

Verrouillage centralisé

Chaises

Places assises	3
Configuration des sièges	1+2
Revêtement de siège	en tissu
Réglage du siège	Manuellement

Remarques

Remarques camperobouw EURO6 ac automaat 180 pk org Holland 1ste eigenaar

Pneus/roues

Roue de secours	
Type de pneu	Pneus toutes saisons

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage ●●●●●●●●

Électrique ●●●●●●●●

Cabine

Interne ●●●●●●●●

Extérieures ●●●●●●●●

Suspension ●●●●●●●●

Châssis ●●●●●●●●

Freins ●●●●●●●●

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur ●●●●●●●●

Système de refroidissement ●●●●●●●●

Système de carburant ●●●●●●●●

Système d'échappement ●●●●●●●●

Système de graissage ●●●●●●●●

Boîte de vitesses ●●●●●●●●

Embrayage ●●●●●●●●

Transmission ●●●●●●●●

Carrosserie

État interne ●●●●●●●●

État extérieur ●●●●●●●●

Pneus/roues

Pneus ●●●●●●●●

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 225/65R16
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 225/65R16
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences