

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L2 Dubbel C

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Itemnr 315342
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2020 / 09
Kilometerstand 158.486 km

Chassisnummer
WV1ZZZ7H2LH070378

Technische conditie 

Opmerkingen
L2 Dubbel Cabine Airco CarPlay Automaat
(A15)

Prijs € 27900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	1.033 kg
Eigen gewicht	2.167 kg
Totaalgewicht	3.200 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	2.500 kg
Wielbasis	340 cm
Vering type	spiraalvering

Cabine

Soort cabine	dubbele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	4
Parkeerhulp	Achterkant
Getint glas	✓
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Tussenschot	✓
Kleur	Zwart
Metallic	✓
Verwarmde spiegels	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	110 Kw (149 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieriem
Soort versnellingsbak	Automaat
Stuurbeheersing	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Laadbak lengte	196 cm
Laadbak breedte	160 cm
Laadbak hoogte	136 cm
Laadvloer hoogte	55 cm
Doorrijhoogte	129 cm
Imperiaal	Geen
Zijdeuren	2
Zijruiten	2
Achtersluiting	achterklep

Stoelen

Zitplaatsen	5
Stoelopstelling	2+3
Stoelbekleding	stof

Opmerkingen

Opmerkingen	L2 Dubbel Cabine Airco CarPlay Automaat 150Pk Euro6!
-------------	--

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
Profiel reservewiel	4 mm

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 215/60R17,0
spiraalvering
Schijfrem



2

Bandenmaat: 215/60R17,0
spiraalvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen