

## VOLKSWAGEN CRAFTER 50 2.0 Bakwagen Laadklep



Itemnr 317791  
 Soort Bestelwagen  
 Specificatie Gesloten laadbak  
 Registratiejaar 2021 / 04  
 Kilometerstand 118.616 km

**Chassisnummer**  
 WV3ZZSZM9009075

Technische conditie

### Opmerkingen

Bakwagen Laadklep Airco Zijdeur Spoiler  
 ( A15 )

**Prijs € 24900**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
 P.O. Box 3  
 4214 ZJ Vuren  
 Zeiving 12  
 4214 KT Vuren  
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
 BTW/VAT NL807901337B01

## Uitrusting

### Chassis

Configuratie 4x2  
 Dubbele banden ✓  
 Wielbasis 449 cm

### Cabine

Soort cabine enkele cabine  
 Cruise control ✓  
 Airconditioning ✓  
 Aantal airbags 1  
 Parkeerhulp Geen  
 Elektrische ramen ✓  
 Elektrische spiegels ✓  
 Radio/cassette ✓  
 GPS navigatie ✓  
 Kleur Wit  
 Verwarmde spiegels ✓  
 Achteruitrij camera ✓  
 Soort lampen Halogeen  
 Bluetooth ✓

### Aandrijflijn

Motorvermogen 130 Kw (177 Pk)  
 Brandstof diesel  
 Euro 6  
 Distributie type Distributieriem  
 Soort versnellingsbak Handgeschakeld  
 Versnellingen 6  
 Stuurbechrachting ✓  
 ASR (Anti Slip Regeling) ✓  
 Start accu ✓

### Opbouw

Opbouw model L3H1 – Lange wielbasis, laag dak  
 Laadbak lengte 442 cm  
 Laadbak breedte 207 cm  
 Laadbak hoogte 228 cm  
 Laadvloer hoogte 98 cm  
 Doorrijhoogte 220 cm  
 Imperiaal Geen  
 Achtersluiting achterklep

### Deuren

Centrale vergrendeling ✓

### Stoelen

Zitplaatsen 3  
 Stoelopstelling 1+2  
 Stoelbekleding stof  
 Stoel verstelling Handmatig

### Laadklep

Laadklep ✓  
 Soort laadklep achtersluit klep  
 Merk laadklep Bar  
 Materiaal laadklep aluminium  
 Plateau grootte 160x212  
 Laadklep accu ✓

### Opmerkingen

Opmerkingen Bakwagen Laadklep Airco  
 Zijdeur Spoiler 177Pk Euro6!

### Banden/Wielen

Banden soort Winterbanden

### Contact informatie




info@kleyn.com  
 Tel: +31 183 668 444

### Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

## Afmetingen



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Inspectierapport

### Chassis

Display codes



Elektrisch



### Cabine

Intern



Extern



Vering



Chassis



Remmen



### Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



### Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



### Laadklep

Bediening



Systeem



### Banden/Wielen

Banden



## Banden en assen



1

Bandenmaat: 205/75R16  
spiraalvering  
Schijfrem



2

Bandenmaat: 205/75R16  
bladvering  
Schijfrem

### Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen