

MERCEDES-BENZ SPRINTER 214 ac automaat EUR



Itemnr 318042
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Gesloten
 Registratiejaar 2019 / 11
 Kilometerstand 135.320 km
Chassisnummer
 WDB9106211P167856

Technische conditie 
Opmerkingen
 ac automaat EURO6 stoelverwarming org
 (A15)



Prijs € 20950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	957 kg
Eigen gewicht	2.043 kg
Totaalgewicht	3.000 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	2.000 kg
Trekhaak	✓
Wielbasis	326 cm
Vering type	bladvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	1
Achterwisser	✓
Parkeerhulp	Geen
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Tussenschot	✓
GPS navigatie	✓
Kleur	Zilver
Verwarmde spiegels	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	105 Kw (143 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Automaat
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Opbouw model	L2H1 - Medium wheelbase, Low roof
Laadbak lengte	261 cm
Laadbak breedte	176 cm
Laadbak hoogte	174 cm
Laadvloer hoogte	71 cm
Doorrijhoogte	158 cm
Imperiaal	Geen
Zijruiten	4
Achtersluiting	dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen	3
Stoelbekleding	stof
Comfort stoel	links

Opmerkingen

Opmerkingen	ac automaat EURO6 stoelverwarming org holland 1ste eigenaar cruise control
-------------	--

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
Profiel reservewiel	4 mm

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



Bandenmaat: 225/65R16,0
spiraalvering
Schijfrem



Bandenmaat: 225/65R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen