

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI L3H2 MAXI



Itemnr 318111
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Gesloten
 Registratiejaar 2021 / 09
 Kilometerstand 222.027 km
Chassisnummer
 W1V9076351P363350

Technische conditie 
Opmerkingen
 L3H2, airco, navi, mbux
 (A15)

Prijs € 13900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Configuratie 4x2
 Eigen gewicht 2.419 kg
 Totaalgewicht 3.500 kg
 Wielbasis 433 cm

Cabine

Soort cabine enkele cabine
 Cruise control ✓
 Airconditioning ✓
 Aantal airbags 1
 Parkeerhulp Geen
 Elektrische ramen ✓
 Elektrische spiegels ✓
 Tussenschot ✓
 Radio/cassette ✓
 Carplay ✓
 Kleur Wit
 Verwarmde spiegels ✓
 Soort lampen Halogeen
 Snelheidsbegrenzing ✓
 Bluetooth ✓

Aandrijflijn

Motorvermogen 105 Kw (143 Pk)
 Brandstof diesel
 Euro 6
 Distributie type Distributieketting
 Soort versnellingsbak Handgeschakeld
 Snelheidsbegrenzing ✓
 Versnellingen 6
 Stuurbekrachtiging ✓
 ABS (Anti Blokkeer Systeem) ✓
 ASR (Anti Slip Regeling) ✓
 Start accu ✓

Opbouw

Opbouw model L3H2 – Lange wielbasis, middelhoog dak
 Laadbak lengte 434 cm
 Laadbak breedte 176 cm
 Laadbak hoogte 196 cm
 Laadvloer hoogte 72 cm
 Doorrijhoogte 184 cm
 Achteropstap ✓
 Imperiaal Geen
 Zijdeuren 1
 Achtersluiting dubbele deur

Deuren

Centrale vergrendeling ✓

Stoelen

Zitplaatsen 3
 Stoelbekleding stof
 Stoel verstelling Handmatig

Opmerkingen

Opmerkingen L3H2, airco, navi, mbux

Banden/Wielen

Reservewiel ✓
 Profiel reservewiel 5 %
 Banden soort Winterbanden

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden en assen



Bandenmaat: 235/65R16
bladvering
Schijfrem



Bandenmaat: 235/65R16
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen