

MERCEDES-BENZ VITO 116 L3 XL Navi Automaat!



Itemnr 318120
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2024 / 05
Kilometerstand 2.021 km

Chassisnummer
W1VVLCEZ3S4400290

Technische conditie 
Opmerkingen
L3, XL, Automaat, Navi, Mbus, Cruise,
(A15)

Prijs € 38900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Configuratie	4x2
Eigen gewicht	1.934 kg
Totaalgewicht	2.800 kg
Wielbasis	343 cm

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Parkeerhulp	Voor en achterkant
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Tussenschot	✓
Radio/cassette	✓
Carplay	✓
GPS navigatie	✓
Kleur	Wit
Achteruitrij camera	✓
Soort lampen	Halogeen
Snelheidsbegrenzing	✓
Climatecontrol	✓
Stoelverwarming	✓
Bluetooth	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	120 Kw (163 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Automaat
Snelheidsbegrenzing	✓
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓
Start accu	✓

Opbouw

Opbouw model	L2H1 - Medium wheelbase, Low roof
Laadbak lengte	270 cm
Laadbak breedte	165 cm
Laadbak hoogte	131 cm
Laadvloer hoogte	55 cm
Doorrijhoogte	121 cm
Imperiaal	Geen
Achtersluiting	dubbele deur
Werkplaatsinrichting	✓

Deuren

Centrale vergrendeling	✓
------------------------	---

Stoelen

Zitplaatsen	3
Stoelopstelling	1+2
Stoelbekleding	stof
Stoel verstelling	Handmatig

Opmerkingen

Opmerkingen	L3, XL, Automaat, Navi, Mbus, Cruise, Camera, Airco, Dodehoek Sensor, 160 PK!
-------------	---

Banden/Wielen

Banden soort	All weather banden
--------------	--------------------

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



Bandenmaat: 225/55R17
spiraalvering
Schijfrem



Bandenmaat: 225/55R17
spiraalvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen