



Merk	MERCEDES-BENZ
Type	SPRINTER 319
Soort	Bestelwagen
Specificatie	Gesloten
Registratiejaar	2017
Chassisnummer	WDB9066331P406660
Kilometerstand	131.545 km
Technische conditie	★★★★★



Meer informatie over dit product?

Neem contact met mij op

Kleyn

+31 183 668 222

info@kleyn.com

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Eigen gewicht	2.356 kg
Totaalgewicht	3.500 kg
Trekhaak	✓

Cabine

Soort cabine	dubbele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Standkachel	✓
Aantal airbags	2
Getint glas	✓
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
GPS navigatie	✓
Chauffeurspositie	Linksrijdend
Kleur	Antraciet
Metallic	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	140 Kw (188 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Automaat
Versnellingen	7
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Opbouw model	Middellang – Standaard dak
Laadruimte betimmerd	✓
Achteropstap	✓
Zijdeuren	1
Zijruiten	2
Achtersluiting	dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen	5
Stoelopstelling	2+3
Stoelbekleding	stof

Opmerkingen

Lang L2 Automaat Bi-Xenon 3.5T Trekhaak Camera Navigatie 1e Eigenaar

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
Profiel reservewiel	9 mm



Azewijnseweg 9
4214 KC Vuren
The Netherlands



P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
The Netherlands



RABO Bank
BIC/SWIFT: RABONL2U
IBAN: NL32RABO0317847430



Kleyn Vans BV
BTW/VAT: NL807901337B01
Kvk/Coc: 11044363

Inspectierapport

Chassis

Display codes ★★★★★
 Elektrisch ★★★★★

Cabine

Intern ★★★★★
 Extern ★★★★★
 Stuurinrichting ★★★★★
 Vering ★★★★★
 Chassis ★★★★★
 Remmen ★★★★★

Aandrijflijn

Motor Algemeen ★★★★★
 Koelsysteem ★★★★★
 Brandstofsysteem ★★★★★
 Uitlaatsysteem ★★★★★
 Smeersysteem ★★★★★
 Versnellingsbak ★★★★★
 Koppeling ★★★★★
 Aandrijving ★★★★★


Opbouw

Interne conditie ★★★☆☆
 Externe conditie ★★★☆☆

Banden/Wielen

Banden ★★★★★

★★★★★★ Zeer goede staat
 ★★★★★★ Goede staat
 ★★★☆☆ Redelijke staat
 ★★☆☆☆ Matige staat
 ★☆☆☆☆ Voldoet niet aan de eisen



Banden en assen

