

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 V6 L3H2 Airco



Itemnr 295540
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2018 / 01
Kilometerstand 78.660 km

Chassisnummer
WDB9076351P024013

Technische conditie

Opmerkingen
V6 L3H2 Airco Automaat Stoelverwarming
(A15)

Prijs € 43900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2
Laadvermogen 1.014 kg
Eigen gewicht 2.486 kg
Totaalgewicht 3.500 kg
Trekhaak ✓
Wielbasis 433 cm
Vering type bladvering

Cabine

Airconditioning ✓
Getint glas ✓
Elektrische ramen ✓
Elektrische spiegels ✓
Radio/cassette ✓
Kleur Zilver
Verwarmde spiegels ✓

Aandrijflijn

Motorvermogen 140 Kw (190 Pk)
Brandstof diesel
Euro 6
Soort versnellingsbak Automaat
Versnellingen 7
Stuurbeheersing ✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem) ✓
ASR (Anti Slip Regeling) ✓

Opbouw

Opbouw model Standaard lengte – Verhoogd dak
Laadbak lengte 430 cm
Laadbak breedte 178 cm
Laadbak hoogte 191 cm
Laadvloer hoogte 68 cm
Achteropstap ✓
Zijdeuren 1
Achtersluiting dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen 3

Opmerkingen

Opmerkingen V6 L3H2 Airco Automaat
Stoelverwarming

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen