

OPEL VIVARO 1.6 L2 Dubbel Cabine NAP



Itemnr 304869
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Gesloten
 Registratiejaar 2015 / 12
 Kilometerstand 226.939 km

Chassisnummer
 W0L2F711FGV607525

Technische conditie

Opmerkingen
 L2 Dubbel Cabine Trekhaak Sidebars Navi
 (A15)

Prijs € 10900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	1.086 kg
Eigen gewicht	1.854 kg
Totaalgewicht	2.940 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	2.000 kg
Trekhaak	✓
Wielbasis	350 cm
Vering type	spiraalvering

Cabine

Soort cabine	dubbele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	2
Parkeerhulp	Voor en achterkant
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Tussenschot	✓
GPS navigatie	✓
Kleur	Zilver
Metallic	✓
Onderhoudsboekje	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	88 Kw (120 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	5
Distributie type	Distributieriem
Soort versnellingsbak	Handgeschakeld
Versnellingen	6
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Laadbak lengte	185 cm
Laadbak breedte	164 cm
Laadbak hoogte	137 cm
Laadvloer hoogte	55 cm
Doorrijhoogte	130 cm
Imperiaal	Geen
Zijdeuren	1
Zijruiten	2
Achtersluiting	dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen	5
Stoelbekleding	stof

Opmerkingen

Opmerkingen	L2 Dubbel Cabine Trekhaak Sidebars Navi 120Pk NAP!
-------------	---

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
-------------	---

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



Bandenmaat: 205/65R16,0
spiraalvering
Schijfrem



Bandenmaat: 205/65R16,0
spiraalvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen