

VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 TDI L3H2 DC Airco!



Itemnr 305113
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Gesloten
 Registratiejaar 2018 / 10
 Kilometerstand 171.797 km

Chassisnummer
 WV1ZZSYZK9008433

Technische conditie 

Opmerkingen

L3H2 (L2H1) DC Dubbele cabine Airco,
 (A15)



Prijs € 19750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Dubbele banden	✓
Laadvermogen	1.400 kg
Eigen gewicht	2.100 kg
Totaalgewicht	3.500 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	2.500 kg
Trekhaak	✓
Wielbasis	364 cm
Vering type	bladvering

Cabine

Soort cabine	Dubbele cabine
Soort cabine	dubbele cabine
Type cabine	Dubbele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	2
Parkeerhulp	Geen
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Tussenschot	✓
Radio/cassette	✓
Kleur	Wit
Onderhoudsboekje	✓
Verwarme spiegels	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	75 Kw (102 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieriem
Soort versnellingsbak	Handgeschakeld
Versnellingen	6
Stuurbekrachtiging	✓

Opbouw

Opbouw model	Middellang – Standaard dak
Laadbak lengte	235 cm
Laadbak breedte	173 cm
Laadbak hoogte	169 cm
Laadvloer hoogte	56 cm
Doorrijhoogte	160 cm
Imperiaal	Geen
Achtersluiting	dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen	6
Stoelbekleding	skai

Opmerkingen

Opmerkingen	L3H2 (L2H1) DC Dubbele cabine Airco, Trekhaak, Leer, 6 persoons, 1e Eigenaar NAP!
-------------	---

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
Profiel reservewiel	8 mm

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



Bandenmaat: 205/75R16,0
spiraalvering
Schijfrem



Bandenmaat: 205/75R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen