

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H1 Airco!



Itemnr 305589  
 Soort Bestelwagen  
 Specificatie Gesloten  
 Registratiejaar 2019 / 06  
 Kilometerstand 250.230 km

**Chassisnummer**  
 WDB9106331P033505

Technische conditie 

**Opmerkingen**  
 L2H1 Airco!

( A15 )

**Prijs € 12900**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Uitrusting

### Chassis

|               |            |
|---------------|------------|
| Aantal Assen  | 2          |
| Configuratie  | 4x2        |
| Laadvermogen  | 1.487 kg   |
| Eigen gewicht | 2.013 kg   |
| Totaalgewicht | 3.500 kg   |
| Wielbasis     | 392 cm     |
| Vering type   | bladvering |

### Cabine

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Soort cabine         | enkele cabine |
| Airconditioning      | ✓             |
| Aantal airbags       | 1             |
| Parkeerhulp          | Geen          |
| Elektrische ramen    | ✓             |
| Elektrische spiegels | ✓             |
| Tussenschot          | ✓             |
| Kleur                | Wit           |
| Verwarmde spiegels   | ✓             |

### Aandrijflijn

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Motorvermogen               | 105 Kw (143 Pk)    |
| Brandstof                   | diesel             |
| Euro                        | 6                  |
| Distributie type            | Distributieketting |
| Soort versnellingsbak       | Handgeschakeld     |
| Versnellingen               | 6                  |
| Stuurbevestiging            | ✓                  |
| ABS (Anti Blokkeer Systeem) | ✓                  |
| ASR (Anti Slip Regeling)    | ✓                  |

### Opbouw

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Laadbak lengte   | 333 cm       |
| Laadbak breedte  | 177 cm       |
| Laadbak hoogte   | 173 cm       |
| Laadvloer hoogte | 60 cm        |
| Doorrijhoogte    | 160 cm       |
| Imperiaal        | Geen         |
| Achtersluiting   | dubbele deur |

### Stoelen

|                |      |
|----------------|------|
| Zitplaatsen    | 2    |
| Stoelbekleding | stof |

### Opmerkingen

|             |             |
|-------------|-------------|
| Opmerkingen | L2H1 Airco! |
|-------------|-------------|

### Banden/Wielen

|                     |      |
|---------------------|------|
| Reservewiel         | ✓    |
| Profiel reservewiel | 5 mm |

### Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

### Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

## Afmetingen



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Inspectierapport

### Chassis

Display codes



Elektrisch



### Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



### Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



### Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



### Banden/Wielen

Banden



## Banden en assen



1

1 mm

2 mm

Bandenmaat: 235/65R16,0

spiraalvering

Schijfrem



2

3 mm

1 mm

Bandenmaat: 235/65R16,0

bladvering

Schijfrem

### Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen