

CITROEN JUMPER 2.2 L2H2 Airco Nieuw!



Itemnr 305623
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Koelopbouw
 Registratiejaar 2023 / 11
 Kilometerstand 368 km
Chassisnummer
 VF7YCBPFBPG040810
 Technische conditie 
Opmerkingen
 L2H2 Airco Nieuw Versterkte-Bladveer
 (A15)

Prijs € 45999

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
 Configuratie 4x2

Cabine

Soort cabine enkele cabine
 Airconditioning ✓
 Parkeerhulp Voor en achterkant
 Elektrische ramen ✓
 Elektrische spiegels ✓
 Tussenschot ✓
 Kleur Wit
 Achteruitrij camera ✓

Aandrijflijn

Motorvermogen 103 Kw (140 Pk)
 Euro 6
 Soort versnellingsbak Handgeschakeld
 Versnellingen 6
 Stuurbekrachtiging ✓
 ABS (Anti Blokkeer Systeem) ✓
 ASR (Anti Slip Regeling) ✓

Opbouw

Imperiaal Geen
 Zijdeuren 1
 Achtersluiting dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen 3
 Stoelbekleding stof

Opmerkingen

Opmerkingen L2H2 Airco Nieuw
 Versterkte-Bladveer 140Pk
 Navi + CarPlay Direct
 Leverbaar!

Contact informatie



info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Wielophanging



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Opbouw



Interne conditie



Externe conditie



Koelsysteem

Systemen



Banden/Wielen

Banden



1



Bandenmaat: 0/0R0,0

2



Bandenmaat: 0/0R0,0

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen