

MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI



Itemnr 305812
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Gesloten laadbak
 Registratiejaar 2020 / 06
 Kilometerstand 250.851 km
Chassisnummer
 WDB9071551N049931
 Technische conditie 
Opmerkingen
 AC AUTOMAAT MBUX10 CRUISE EURO6!
 (A15)

Prijs € 25950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
 Configuratie 4x2
 Dubbele banden ✓
 Eigen gewicht 3.059 kg
 Totaalgewicht 3.500 kg
 Wielbasis 433 cm
 Vering type bladvering

Cabine

Soort cabine enkele cabine
 Cruise control ✓
 Airconditioning ✓
 Aantal airbags 1
 Parkeerhulp Geen
 Elektrische ramen ✓
 Elektrische spiegels ✓
 GPS navigatie ✓
 Kleur Wit
 Verwarmde spiegels ✓

Aandrijflijn

Motorvermogen 120 Kw (163 PK)
 Brandstof diesel
 Distributie type Distributieketting
 Soort versnellingsbak Automaat
 Stuurbekrachtiging ✓
 ABS (Anti Blokkeer Systeem) ✓
 ASR (Anti Slip Regeling) ✓

Opbouw

Opbouw model Extra lang – Standaard dak
 Laadbak lengte 445 cm
 Laadbak breedte 212 cm
 Laadbak hoogte 240 cm
 Laadvloer hoogte 96 cm
 Doorrijhoogte 235 cm
 Imperiaal Geen
 Achtersluiting achterklep

Stoelen

Zitplaatsen 3
 Stoelbekleding stof

Laadklep

Laadklep ✓
 Soort laadklep achtersluit klep
 Capaciteit laadklep 750 kg
 Merk laadklep DHOLANDIA
 Plateau grootte 218x180

Opmerkingen

Opmerkingen AC AUTOMAAT MBUX10
 CRUISE EURO6!

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Wielophanging



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Opbouw



Interne conditie



Externe conditie



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

1 mm

1 mm

Bandenmaat: 195/75R16,0
bladvering
Schijfrem



2

1 mm

1 mm

2 mm

1 mm

Bandenmaat: 195/75R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen