

MERCEDES-BENZ SPRINTER 214 L2H1 Airco MBUX



Itemnr 305869
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2019 / 07
Kilometerstand 139.083 km

Chassisnummer
WDB9106231P146634

Technische conditie

Opmerkingen

L2H1 Lang Airco MBUX Trekhaak Euro6!
(A15)

Prijs € 22900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	826 kg
Eigen gewicht	2.174 kg
Totaalgewicht	3.000 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	2.000 kg
Trekhaak	✓
Wielbasis	392 cm
Vering type	spiraalvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Airconditioning	✓
Aantal airbags	1
Parkeerhulp	Geen
Elektrische ramen	✓
Tussenschot	✓
Kleur	Zwart
Onderhoudsboekje	✓
Achteruitrij camera	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	105 Kw (143 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Handgeschakeld
Versnellingen	6
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Opbouw model	Middellang – Standaard dak
Laadbak lengte	326 cm
Laadbak breedte	178 cm
Laadbak hoogte	161 cm
Laadvloer hoogte	68 cm
Doorrijhoogte	151 cm
Achteropstap	✓
Imperiaal	Geen
Zijdeuren	1
Achtersluiting	dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen	3
Stoelbekleding	stof

Opmerkingen

Opmerkingen	L2H1 Lang Airco MBUX Trekhaak Euro6!
-------------	---

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 225/65R16,0
spiraalvering
Schijfrem



2

Bandenmaat: 225/65R16,0
spiraalvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen