

MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 L2H2 Trekhaak 16



Itemnr 305871
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Gesloten
 Registratiejaar 2010 / 02
 Kilometerstand 151.466 km

Chassisnummer
 WDB9066331S449208

Technische conditie

Opmerkingen
 L2H2 Trekhaak 163PK!
 (A15)

Prijs € 10900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	944 kg
Eigen gewicht	2.256 kg
Totaalgewicht	3.200 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	2.800 kg
Trekhaak	✓
Wielbasis	433 cm
Vering type	bladvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Tachograaf	✓
Aantal airbags	2
Parkeerhulp	Geen
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Tussenschot	✓
Kleur	Zilver
Metallic	✓
Onderhoudsboekje	✓
Verwarmde spiegels	✓
Achteruitrij camera	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	120 Kw (163 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	5
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Handgeschakeld
Versnellingen	6
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Opbouw model	Middellang – Verhoogd dak
Laadbak lengte	333 cm
Laadbak breedte	177 cm
Laadbak hoogte	197 cm
Laadvloer hoogte	68 cm
Achteropstap	✓
Imperiaal	Geen
Achtersluiting	dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen	3
Stoelbekleding	stof

Opmerkingen

Opmerkingen	L2H2 Trekhaak 163PK!
-------------	----------------------

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
-------------	---

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf



Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem



2

Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen