

MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 L2H2 3.5T Trekhaak

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Itemnr 305873
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2020 / 09
Kilometerstand 208.976 km

Chassisnummer
W1V9076331P279373

Technische conditie

Opmerkingen
L2H2 Airco 3.5T Trekhaak MBUX RWD
(A15)

Prijs € 25900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	1.218 kg
Eigen gewicht	2.282 kg
Totaalgewicht	3.500 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	3.500 kg
Trekhaak	✓
Wielbasis	367 cm
Vering type	bladvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	1
Parkeerhulp	Geen
Getint glas	✓
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Tussenschot	✓
GPS navigatie	✓
Kleur	Grijs
Metallic	✓
Onderhoudsboekje	✓
Achteruitrij camera	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	120 Kw (163 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Automaat
Versnellingen	6
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Opbouw model	Middellang – Verhoogd dak
Laadbak lengte	333 cm
Laadbak breedte	177 cm
Laadbak hoogte	197 cm
Laadvloer hoogte	70 cm
Achteropstap	✓
Imperiaal	Geen
Achtersluiting	dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen	3
Stoelbekleding	stof

Opmerkingen

Opmerkingen	L2H2 Airco 3.5T Trekhaak MBUX RWD DAB+ Camera 1e Eigenaar!
-------------	--

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



Bandenmaat: 235/65R16,0

bladvering

Schijfrem



Bandenmaat: 235/65R16,0

bladvering

Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen