MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H2 3.5T-Trekha

Itemnr	305899
Soort	Bestelwagen
Specificatie	Gesloten
Registratiejaar	2017 / 09
Kilometerstand	243.881 km

Chassisnummer
WDB9066331P534633

Technische conditie

Opmerkingen
L2H2 3.5T-Trekhaak Automaat Camera
(A15)

Prijs € 16900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	1.316 kg
Eigen gewicht	2.184 kg
Totaalgewicht	3.500 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	3.500 kg
Trekhaak	√
Wielbasis	367 cm
Vering type	bladvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Cruise control	√
Airconditioning	√
Aantal airbags	1
Elektrische ramen	√
Elektrische spiegels	√
Tussenschot	√
Kleur	Zilver
Metallic	√
Onderhoudsboekje	√
Verwarmde spiegels	√
Achteruitrij camera	√

Aandrijflijn

Motorvermogen	105 Kw (143 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Automaat
Stuurbekrachtiging	√
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	√
ASR (Anti Slip Regeling)	√

Opbouw

Laadbak lengte	334 cm
Laadbak breedte	176 cm
Laadbak hoogte	197 cm
Laadvloer hoogte	69 cm
Doorrijhoogte	183 cm
Imperiaal	Geen
Achtersluiting	dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen	3
Stoelbekleding	stof

Opmerkingen

Opmerkingen	L2H2 3.5T-Trekhaak Automaat Camera 143Pk NAP Euro6!

Contact informatie

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig

Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes	●●●●●
Elektrisch	●●●●●

Cabine

Intern	●●○○●
Extern	●●●●●
Stuurinrichting	●●●●●
Vering	●●●●●
Chassis	●●●●●
Remmen	●●●●●

Aandrijflijn

Motor Algemeen	●●●○●
Koelsysteem	●●●●●
Brandstofsysteem	●●●●●
Uitlaatsysteem	●●●●●
Smeersysteem	●●●●●
Versnellingsbak	●●●●●
Koppeling	●●●●●
Aandrijving	●●●●●

Opbouw

Interne conditie	●●●●●
Externe conditie	●●●●●

Banden/Wielen

Banden	●●○○○

Banden en assen

1

Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem

2

Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie raport

●●●●●	Zeer goede staat
●●●●○	Goede staat
●●●○○	Redelijke staat
●●○○○	Matige staat
●○○○○	Voldoet niet aan de eisen