

VOLKSWAGEN CRAFTER 50 2.0 TDI



Itemnr 307020
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Chassis cabine
 Registratiejaar 2020 / 10
 Kilometerstand 198.176 km

Chassisnummer
 WV3ZZSZL9058007

Technische conditie

Opmerkingen
 AC AUTOMAAT NAVI EURO6
 (A15)

Prijs € 17950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Dubbele banden	✓
Laadvermogen	1.236 kg
Eigen gewicht	2.264 kg
Totaalgewicht	3.500 kg
Wielbasis	449 cm
Vering type	bladvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Cruise control	✓
Tachograaf	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	6
Parkeerhulp	Geen
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
GPS navigatie	✓
Kleur	Wit
Verwarmde spiegels	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	130 Kw (177 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieriem
Soort versnellingsbak	Automaat
Stuurbevestiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Opbouw model	Extra lang – Standaard dak
Imperiaal	Geen

Stoelen

Zitplaatsen	2
Stoelbekleding	stof
Comfort stoel	links

Opmerkingen

Opmerkingen	AC AUTOMAAT NAVI EURO6
-------------	------------------------

Contact informatie



info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf



Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 205/75R16,0
spiraalvering
Schijfrem



2

Bandenmaat: 205/75R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- 5 blue circles: Zeer goede staat
- 4 blue circles, 1 light blue circle: Goede staat
- 3 blue circles, 2 light blue circles: Redelijke staat
- 2 blue circles, 3 light blue circles: Matige staat
- 1 blue circle, 4 light blue circles: Voldoet niet aan de eisen