

MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI



Itemnr 307297
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Gesloten laadbak
 Registratiejaar 2016 / 10
 Kilometerstand 203.480 km
Chassisnummer
 WDB9061351N687908
 Technische conditie 
Opmerkingen
 LAADBAK BEKLEED AC STANDKACHEL
 (A15)

Prijs € 18950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	710 kg
Eigen gewicht	2.790 kg
Totaalgewicht	3.500 kg
Wielbasis	433 cm
Vering type	bladvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Standkachel	✓
Aantal airbags	1
Parkeerhulp	Geen
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Kleur	Wit
Achteruitrij camera	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	120 Kw (163 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Handgeschakeld
Versnellingen	6
Stuurbeheersing	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Opbouw model	Extra lang – Standaard dak
Laadbak lengte	435 cm
Laadbak breedte	212 cm
Laadbak hoogte	207 cm
Laadvloer hoogte	93 cm
Doorrijhoogte	204 cm
Imperiaal	Geen
Achtersluiting	dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen	2
Stoelbekleding	stof

Laadklep

Laadklep	✓
Soort laadklep	achtersluit klep
Capaciteit laadklep	750 kg
Merk laadklep	B.A.R cargolift
Plateau grootte	163x178

Opmerkingen

Opmerkingen	LAADBAK BEKLEED AC STANDKACHEL EURO6
-------------	---

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



1



Bandenmaat: 235/65R16,0

bladvering

Schijfrem

2



Bandenmaat: 235/65R16,0

bladvering

Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen