

MERCEDES-BENZ VITO 114 CDI TOURER 9Prs Auto



Itemnr 307351
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Personenvervoer
 Registratiejaar 2021 / 11
 Kilometerstand 43.947 km
Chassisnummer
 W1V44770313894471

Technische conditie 
Opmerkingen
 L2 9PRS TOURER-PRO Automaat Airco
 (A15)

Prijs € 35900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Eigen gewicht	2.032 kg
Totaalgewicht	3.200 kg
Wielbasis	320 cm
Vering type	spiraalvering

Cabine

Soort cabine	dubbele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	6
Achterwisser	✓
Parkeerhulp	Geen
Getint glas	✓
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Kleur	Grijs
Achteruitrij camera	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	100 Kw (136 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Automaat
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Laadbak lengte	62 cm
Laadbak breedte	132 cm
Laadbak hoogte	121 cm
Laadvloer hoogte	57 cm
Imperiaal	Geen
Achtersluiting	achterklep

Stoelen

Zitplaatsen	9
Stoelbekleding	stof

Opmerkingen

Opmerkingen L2 9PRS TOURER-PRO
 Automaat Airco Navi 2xZijdeur
 Euro6!

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



Bandenmaat: 225/55R17,0
spiraalvering
Schijfrem



Bandenmaat: 225/55R17,0
spiraalvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen