

VOLKSWAGEN CRAFTER 50 2.0 TDI



Itemnr 307589
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten laadbak
Registratiejaar 2020 / 04
Kilometerstand 245.209 km

Chassisnummer
WV3ZZSZL9041355

Technische conditie

Opmerkingen

AC AUTOMAAT NAVI CRUISE EURO6
(A15)

Prijs € 22950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Dubbele banden	✓
Laadvermogen	655 kg
Eigen gewicht	2.845 kg
Totaalgewicht	3.500 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	3.500 kg
Wielbasis	449 cm
Vering type	bladvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	2
Parkeerhulp	Geen
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
GPS navigatie	✓
Kleur	Wit
Verwarmde spiegels	✓
Achteruitrij camera	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	130 Kw (177 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieriem
Soort versnellingsbak	Automaat
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Laadbak lengte	462 cm
Laadbak breedte	214 cm
Laadbak hoogte	233 cm
Laadvloer hoogte	100 cm
Doorrijhoogte	229 cm
Achteropstap	✓
Imperiaal	Geen
Achtersluiting	dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen	2
Stoelbekleding	stof
Comfort stoel	links

Opmerkingen

Opmerkingen	AC AUTOMAAT NAVI CRUISE EURO6
-------------	----------------------------------

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 205/75R16,0
spiraalvering
Schijfrem



2

Bandenmaat: 205/75R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen