

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 L2H2 3.0Ltr Dub.C



Itemnr 307699
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2019 / 12
Kilometerstand 211.634 km

Chassisnummer
WDB9076331P182857

Technische conditie

Opmerkingen
L2H2 3.0Ltr V6 190Pk Dubbel Cabine Airco
(A15)

Prijs € 33900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Eigen gewicht	2.020 kg
Totaalgewicht	3.500 kg
Trekhaak	✓
Wielbasis	367 cm
Vering type	bladvering

Cabine

Soort cabine	dubbele cabine
Tachograaf	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	2
Parkeerhulp	Geen
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
GPS navigatie	✓
Kleur	Antraciet
Metallic	✓
Verwarmde spiegels	✓
Achteruitrij camera	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	140 Kw (190 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Handgeschakeld
Versnellingen	6
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Laadbak lengte	226 cm
Laadbak breedte	177 cm
Laadbak hoogte	196 cm
Laadvloer hoogte	68 cm
Doorrijhoogte	183 cm
Imperiaal	Geen
Achtersluiting	dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen	3
Stoelbekleding	stof

Opmerkingen

Opmerkingen	L2H2 3.0Ltr V6 190Pk Dubbel Cabine Airco Mbux Euro6 3.5T-Trekhaak!
-------------	--

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
Profiel reservewiel	4 mm

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf



Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem



2

Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen