

MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 Bakwagen Laadklep



Itemnr 308025
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Gesloten laadbak
 Registratiejaar 2022 / 03
 Kilometerstand 84.713 km

Chassisnummer
 W1V9071351N165833

Technische conditie

Opmerkingen

Bakwagen Laadklep Distrionic Airco
 (A15)

Prijs € 38900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	965 kg
Eigen gewicht	2.535 kg
Totaalgewicht	3.500 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	2.000 kg
Wielbasis	433 cm
Vering type	bladvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	1
Parkeerhulp	Geen
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Kleur	Grijs
Achteruitrij camera	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	120 Kw (163 PK)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Automaat
Stuurbeheersing	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Laadbak lengte	434 cm
Laadbak breedte	209 cm
Laadbak hoogte	211 cm
Laadvloer hoogte	87 cm
Doorrijhoogte	208 cm
Imperiaal	Geen
Achtersluiting	achterklep

Stoelen

Zitplaatsen	3
Stoelbekleding	stof

Laadklep

Laadklep	✓
Soort laadklep	achtersluit klep
Capaciteit laadklep	750 kg
Merk laadklep	dollandia dhlm 08
Plateau grootte	160x212

Opmerkingen

Opmerkingen	Bakwagen Laadklep Distrionic Airco Automaat Mbus 163Pk Euro6!
-------------	---

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



1



Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem

2



Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen