

MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 L2H2 Dubbel Cabine



Itemnr 308098
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2022 / 03
Kilometerstand 46.351 km

Chassisnummer
W1V9076331P436698

Technische conditie

Opmerkingen

L2H2 Dubbel Cabine Airco 2800kg-Trekhaak
(A15)

Prijs € 33900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2
Trekhaak ✓
Wielbasis 367 cm
Vering type bladvering

Cabine

Soort cabine dubbele cabine
Airconditioning ✓
Aantal airbags 1
Parkeerhulp Geen
Getint glas ✓
Elektrische ramen ✓
Elektrische spiegels ✓
Tussenschot ✓
Kleur Wit
Onderhoudsboekje ✓
Verwarmde spiegels ✓

Aandrijflijn

Motorvermogen 110 Kw (149 Pk)
Brandstof diesel
Euro 6
Distributie type Distributieketting
Soort versnellingsbak Handgeschakeld
Versnellingen 6
Stuurbevestiging ✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem) ✓
ASR (Anti Slip Regeling) ✓

Opbouw

Laadbak lengte 232 cm
Laadbak breedte 177 cm
Laadbak hoogte 197 cm
Laadvloer hoogte 71 cm
Achteropstap ✓
Imperiaal Geen
Achtersluiting dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen 7
Stoelbekleding stof

Opmerkingen

Opmerkingen L2H2 Dubbel Cabine Airco
2800kg-Trekhaak 150Pk Euro6!

Banden/Wielen

Reservewiel ✓

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem



2

Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen