

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI TDI 204 DCI

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Itemnr 308387
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2018 / 04
Kilometerstand 138.613 km

Chassisnummer
WV1ZZZ7HZJH110193

Technische conditie

Opmerkingen

dubbele cabine, DSG aut., airco, navi, leer,
(A15)

Prijs € 31750

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	739 kg
Eigen gewicht	2.061 kg
Totaalgewicht	2.800 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	2.500 kg
Trekhaak	✓
Wielbasis	340 cm
Lichtmetalen velgen	✓
Vering type	spiraalvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	2
Achterwisser	✓
Parkeerhulp	Voor en achterkant
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Tussenschot	✓
GPS navigatie	✓
Kleur	Blauw
Metallic	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	150 Kw (204 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieriem
Soort versnellingsbak	Automaat
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Laadbak lengte	185 cm
Laadbak breedte	157 cm
Laadbak hoogte	131 cm
Laadvloer hoogte	60 cm
Doorrijhoogte	128 cm
Imperiaal	Geen
Zijdeuren	2
Zijruiten	2
Achtersluiting	dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen	5
Stoelbekleding	leder

Opmerkingen

Opmerkingen dubbele cabine, DSG aut.,
airco, navi, leer, 204 pk, LMV,
LED, VOL!!!

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
-------------	---

Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 255/40R19,0
spiraalvering
Schijfrem



2

Bandenmaat: 255/40R19,0
spiraalvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen