

# MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H1 Mbus Rwd A



Itemnr 308448  
 Soort Bestelwagen  
 Specificatie Gesloten  
 Registratiejaar 2019 / 09  
 Kilometerstand 156.461 km

**Chassisnummer**  
 WDB9076331P127171

Technische conditie

## Opmerkingen

L2H1 Mbus Rwd/ Achterwielaandrijving  
 ( A15 )

**Prijs € 23900**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Uitrusting

### Chassis

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Aantal Assen                | 2          |
| Configuratie                | 4x2        |
| Laadvermogen                | 1.355 kg   |
| Eigen gewicht               | 2.145 kg   |
| Totaalgewicht               | 3.500 kg   |
| Trekgewicht ongeremd        | 750 kg     |
| Trekgewicht middenas geremd | 2.000 kg   |
| Trekhaak                    | ✓          |
| Wielbasis                   | 367 cm     |
| Vering type                 | bladvering |

### Cabine

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Soort cabine         | enkele cabine |
| Tachograaf           | ✓             |
| Airconditioning      | ✓             |
| Aantal airbags       | 1             |
| Parkeerhulp          | Geen          |
| Elektrische ramen    | ✓             |
| Elektrische spiegels | ✓             |
| Tussenschot          | ✓             |
| Kleur                | Zilver        |
| Onderhoudsboekje     | ✓             |
| Verwarmde spiegels   | ✓             |
| Achteruitrij camera  | ✓             |

### Aandrijflijn

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Motorvermogen               | 105 Kw (143 Pk)    |
| Brandstof                   | diesel             |
| Euro                        | 6                  |
| Distributie type            | Distributieketting |
| Soort versnellingsbak       | Handgeschakeld     |
| Versnellingen               | 6                  |
| Stuurbekrachtiging          | ✓                  |
| ABS (Anti Blokkeer Systeem) | ✓                  |
| ASR (Anti Slip Regeling)    | ✓                  |

### Opbouw

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Laadbak lengte   | 333 cm       |
| Laadbak breedte  | 177 cm       |
| Laadbak hoogte   | 166 cm       |
| Laadvloer hoogte | 68 cm        |
| Doorrijhoogte    | 154 cm       |
| Imperiaal        | Geen         |
| Achtersluiting   | dubbele deur |

### Stoelen

|                |       |
|----------------|-------|
| Zitplaatsen    | 2     |
| Stoelbekleding | stof  |
| Comfort stoel  | links |

### Opmerkingen

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Opmerkingen | L2H1 Mbus Rwd/<br>Achterwielaandrijving 143Pk<br>Airco Euro6! |
|-------------|---------------------------------------------------------------|

### Banden/Wielen

|                     |      |
|---------------------|------|
| Reservewiel         | ✓    |
| Profiel reservewiel | 7 mm |

### Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

### Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

## Afmetingen



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Inspectierapport

### Chassis

Tachograaf



Display codes



Elektrisch



### Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



### Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



### Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



### Banden/Wielen

Banden



## Banden en assen



1

Bandenmaat: 235/65R16,0  
bladvering  
Schijfrem



2

Bandenmaat: 235/65R16,0  
bladvering  
Schijfrem

### Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen