

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 L2H2 3.0Ltr V6 190



Itemnr 308495  
Soort Bestelwagen  
Specificatie Gesloten  
Registratiejaar 2015 / 09  
Kilometerstand 414.314 km

**Chassisnummer**  
WDB9066331S991023

Technische conditie

### Opmerkingen

L2H2 3.0Ltr V6 190pk Airco Automaat..

( A15 )

**Prijs € 14900**

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Uitrusting

### Chassis

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Aantal Assen                | 2          |
| Configuratie                | 4x2        |
| Laadvermogen                | 1.188 kg   |
| Eigen gewicht               | 2.312 kg   |
| Totaalgewicht               | 3.500 kg   |
| Trekgewicht ongeremd        | 750 kg     |
| Trekgewicht middenas geremd | 2.000 kg   |
| Wielbasis                   | 367 cm     |
| Vering type                 | bladvering |

### Cabine

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Soort cabine         | enkele cabine |
| Cruise control       | ✓             |
| Airconditioning      | ✓             |
| Aantal airbags       | 1             |
| Parkeerhulp          | Geen          |
| Getint glas          | ✓             |
| Elektrische ramen    | ✓             |
| Elektrische spiegels | ✓             |
| Tussenschot          | ✓             |
| Kleur                | Wit           |
| Verwarmde spiegels   | ✓             |

### Aandrijflijn

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Motorvermogen               | 140 Kw (190 Pk)    |
| Brandstof                   | diesel             |
| Euro                        | 6                  |
| Distributie type            | Distributieketting |
| Soort versnellingsbak       | Automaat           |
| Stuurbekrachtiging          | ✓                  |
| ABS (Anti Blokkeer Systeem) | ✓                  |
| ASR (Anti Slip Regeling)    | ✓                  |

### Opbouw

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Laadbak lengte   | 333 cm       |
| Laadbak breedte  | 177 cm       |
| Laadbak hoogte   | 194 cm       |
| Laadvloer hoogte | 67 cm        |
| Achteropstap     | ✓            |
| Imperiaal        | Geen         |
| Achtersluiting   | dubbele deur |

### Stoelen

|                |      |
|----------------|------|
| Zitplaatsen    | 3    |
| Stoelbekleding | stof |

### Opmerkingen

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Opmerkingen | L2H2 3.0Ltr V6 190pk Airco Automaat.. |
|-------------|---------------------------------------|

### Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

### Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

## Afmetingen



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Inspectierapport

### Chassis

Display codes



Elektrisch



### Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



### Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



### Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



### Banden/Wielen

Banden



## Banden en assen



1

Bandenmaat: 235/65R16,0  
bladvering  
Schijfrem



2

Bandenmaat: 235/65R16,0  
bladvering  
Schijfrem

### Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen