

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 CDI



Itemnr 308504
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2023 / 12
Kilometerstand 6 km
Chassisnummer
W1V3MBFZ7PP580120
Technische conditie ●●●●●
Opmerkingen
AC AUTOMAAT MBUX10 EURO6 NIEUW
(A15)

Prijs € 48950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2
Wielbasis 367 cm
Vering type bladvering

Cabine

Cruise control ✓
Airconditioning ✓
Aantal airbags 1
Parkeerhulp Geen
Elektrische ramen ✓
Elektrische spiegels ✓
Tussenschot ✓
GPS navigatie ✓
Kleur Zwart
Metallic ✓
Onderhoudsboekje ✓
Verwarmde spiegels ✓
Achteruitrij camera ✓

Aandrijflijn

Motorvermogen 140 Kw (190 Pk)
Brandstof diesel
Euro 6
Distributie type Distributieketting
Soort versnellingsbak Automaat
Stuurbekrachtiging ✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem) ✓
ASR (Anti Slip Regeling) ✓

Opbouw

Opbouw model Middellang – Verhoogd dak
Laadbak lengte 333 cm
Laadbak breedte 177 cm
Laadbak hoogte 196 cm
Laadvloer hoogte 68 cm
Imperiaal Geen
Achtersluiting dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen 3
Stoelbekleding stof
Comfort stoel links

Opmerkingen

Opmerkingen AC AUTOMAAT MBUX10
EURO6 NIEUW

Banden/Wielen

Reservewiel ✓
Profiel reservewiel 8 mm

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Wielophanging



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Opbouw



Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1



Bandenmaat: 235/65R16,0

bladvering

Schijfrem



2



Bandenmaat: 235/65R16,0

bladvering

Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen