

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI L3H2 MAXI



Itemnr 308557
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2019 / 03
Kilometerstand 109.542 km
Chassisnummer
WDB9076351P088730

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 26900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2

Cabine

Soort cabine enkele cabine
Cruise control ✓
Airconditioning ✓
Parkeerhulp Geen
Elektrische ramen ✓
Elektrische spiegels ✓
Tussenschot ✓
Onderhoudsboekje ✓
Verwarmde spiegels ✓
Achteruitrij camera ✓

Aandrijflijn

Motorvermogen 100 Kw (136 Pk)
Brandstof diesel
Euro 6
Distributie type Distributieketting
Soort versnellingsbak Handgeschakeld
Versnellingen 6
Stuurbechrachting ✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem) ✓
ASR (Anti Slip Regeling) ✓

Opbouw

Opbouw model Extra lang – Verhoogd dak
Imperiaal Geen
Zijdeuren 1
Achtersluiting dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen 3
Stoelbekleding stof

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Wielophanging



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Opbouw



Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



Bandenmaat: 0/0R0,0



Bandenmaat: 0/0R0,0

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen