

VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 2.0 TDI 140 DSG L3H3



Itemnr 308558
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2023 / 11
Kilometerstand 725 km
Chassisnummer WV1ZZSY0R9017111
Technische conditie 
Opmerkingen
CAMERA / CARPLAY / COMFORTLINE
(A15)

Prijs € 39950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2

Cabine

Cruise control ✓
Airconditioning ✓
Parkeerhulp Voor en achterkant
Elektrische ramen ✓
Elektrische spiegels ✓
Tussenschot ✓
Kleur Wit
Onderhoudsboekje ✓
Achteruitrij camera ✓

Aandrijflijn

Motorvermogen 100 Kw (136 Pk)
Brandstof diesel
Euro 6
Distributie type Distributieketting
Soort versnellingsbak Automaat
Versnellingen 7
Stuurbevestiging ✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem) ✓
ASR (Anti Slip Regeling) ✓

Opbouw

Opbouw model Middellang – Verhoogd dak
Achteropstap ✓
Imperiaal Geen
Zijdeuren 1
Achersluiting dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen 3
Stoelbekleding stof

Opmerkingen

Opmerkingen CAMERA / CARPLAY / COMFORTLINE NIEUW!!

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Wielophanging



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Opbouw



Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



Bandenmaat: 0/0R0,0



Bandenmaat: 0/0R0,0

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen