

MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 DUB.CAB Chassis



Itemnr 308692
Soort Bestelwagen
Specificatie Chassis cabine
Registratiejaar 2019 / 12
Kilometerstand 128.728 km
Chassisnummer
WDB9072551N074559
Technische conditie 
Opmerkingen
DUB.CAB Chassis V6 3.0Ltr 190Pk Euro6
(A15)

Prijs € 29900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Dubbele banden	✓
Eigen gewicht	3.145 kg
Totaalgewicht	5.500 kg
Trekhaak	✓
Hoogte chassis	83 cm
Wielbasis	433 cm
Vering type	bladvering

Cabine

Soort cabine	dubbele cabine
Tachograaf	✓
Standkachel	✓
Aantal airbags	2
Parkeerhulp	Geen
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Kleur	Oranje
Onderhoudsboekje	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	140 Kw (190 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Handgeschakeld
Versnellingen	6
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Imperiaal	Geen
Zijdeuren	2
Zijruiten	2

Stoelen

Zitplaatsen	6
Stoelbekleding	stof

Opmerkingen

Opmerkingen	DUB.CAB Chassis V6 3.0Ltr 190Pk Euro6 Dubbellucht!
-------------	---

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf	☒	☒	☒	☒	☒
Display codes	☒	☒	☒	☒	☒
Elektrisch	☒	☒	☒	☒	☒

Cabine

Intern	☒	☒	☒	☒	☒
Extern	☒	☒	☒	☒	☒
Stuurinrichting	☒	☒	☒	☒	☒
Vering	☒	☒	☒	☒	☒
Chassis	☒	☒	☒	☒	☒
Remmen	☒	☒	☒	☒	☒

Aandrijflijn

Motor Algemeen	☒	☒	☒	☒	☒
Koelsysteem	☒	☒	☒	☒	☒
Brandstofsysteem	☒	☒	☒	☒	☒
Uitlaatsysteem	☒	☒	☒	☒	☒
Smeersysteem	☒	☒	☒	☒	☒
Versnellingsbak	☒	☒	☒	☒	☒
Koppeling	☒	☒	☒	☒	☒
Aandrijving	☒	☒	☒	☒	☒

Banden/Wielen

Banden	☒	☒	☒	☒	☒
--------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Banden en assen



Bandenmaat: 205/75R16,0
bladvering
Schijfrem



Bandenmaat: 205/75R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

☒	Zeer goede staat
☒	Goede staat
☒	Redelijke staat
☒	Matige staat
☒	Voldoet niet aan de eisen