

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 CDI



Itemnr 309027  
 Soort Bestelwagen  
 Specificatie Gesloten  
 Registratiejaar 2017 / 05  
 Kilometerstand 283.441 km

**Chassisnummer**  
 WDB9066331P409283

Technische conditie 

### Opmerkingen

AC AUTOMAAT V6 3.0 LTR EURO6 !!  
 ( A15 )

**Prijs € 22950**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
 P.O. Box 3  
 4214 ZJ Vuren  
 Zeiving 12  
 4214 KT Vuren  
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
 BTW/VAT NL807901337B01

## Uitrusting

### Chassis

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Aantal Assen                | 2          |
| Configuratie                | 4x2        |
| Laadvermogen                | 1.157 kg   |
| Eigen gewicht               | 2.343 kg   |
| Totaalgewicht               | 3.500 kg   |
| Trekgewicht ongeremd        | 750 kg     |
| Trekgewicht middenas geremd | 2.000 kg   |
| Trekhaak                    | ✓          |
| Wielbasis                   | 367 cm     |
| Lichtmetalen velgen         | ✓          |
| Vering type                 | bladvering |

### Cabine

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Soort cabine         | enkele cabine      |
| Cruise control       | ✓                  |
| Airconditioning      | ✓                  |
| Aantal airbags       | 2                  |
| Parkeerhulp          | Voor en achterkant |
| Getint glas          | ✓                  |
| Elektrische ramen    | ✓                  |
| Elektrische spiegels | ✓                  |
| Tussenschot          | ✓                  |
| GPS navigatie        | ✓                  |
| Kleur                | Zilver             |
| Metallic             | ✓                  |
| Verwarmde spiegels   | ✓                  |
| Achteruitrij camera  | ✓                  |

### Aandrijflijn

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Motorvermogen               | 140 Kw (190 Pk)    |
| Brandstof                   | diesel             |
| Euro                        | 6                  |
| Distributie type            | Distributieketting |
| Soort versnellingsbak       | Automaat           |
| Stuurbekrachtiging          | ✓                  |
| ABS (Anti Blokkeer Systeem) | ✓                  |
| ASR (Anti Slip Regeling)    | ✓                  |

### Opbouw

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Opbouw model     | Middellang – Verhoogd dak |
| Laadbak lengte   | 326 cm                    |
| Laadbak breedte  | 177 cm                    |
| Laadbak hoogte   | 197 cm                    |
| Laadvloer hoogte | 68 cm                     |
| Achteropstap     | ✓                         |
| Imperiaal        | Geen                      |
| Achtersluiting   | dubbele deur              |

### Stoelen

|                |      |
|----------------|------|
| Zitplaatsen    | 3    |
| Stoelbekleding | stof |

### Opmerkingen

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Opmerkingen | AC AUTOMAAT V6 3.0 LTR<br>EURO6 !! |
|-------------|------------------------------------|

### Banden/Wielen

|             |   |
|-------------|---|
| Reservewiel | ✓ |
|-------------|---|

### Contact informatie




info@kleyn.com  
 Tel: +31 183 668 444

### Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

## Afmetingen



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Inspectierapport

### Chassis

Display codes



Elektrisch



### Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



### Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



### Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



### Banden/Wielen

Banden



## Banden en assen



1

Bandenmaat: 235/65R16,0  
bladvering  
Schijfrem



2

Bandenmaat: 235/65R16,0  
bladvering  
Schijfrem

### Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen