

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI L2H1



Itemnr 309150
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2018 / 02
Kilometerstand 222.546 km

Chassisnummer
WDB9066331P576305

Technische conditie

Opmerkingen

L2H1, airco, navi, trekhaak, camera
(A15)

Prijs € 13750

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	1.097 kg
Eigen gewicht	2.103 kg
Totaalgewicht	3.200 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	2.000 kg
Trekhaak	✓
Wielbasis	367 cm
Vering type	bladvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	1
Parkeerhulp	Geen
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Tussenschot	✓
Kleur	Geel
Verwarmde spiegels	✓
Achteruitrij camera	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	105 Kw (143 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Handgeschakeld
Versnellingen	6
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Laadbak lengte	331 cm
Laadbak breedte	175 cm
Laadbak hoogte	168 cm
Laadvloer hoogte	68 cm
Doorrijhoogte	154 cm
Achteropstap	✓
Imperiaal	Geen
Zijdeuren	1
Achtersluiting	dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen	3
Stoelbekleding	stof

Opmerkingen

Opmerkingen	L2H1, airco, navi, trekhaak, camera
-------------	-------------------------------------

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
-------------	---

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem



2

Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen