

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 514 CDI 37 FRIGO



Itemnr 309169  
Soort Bestelwagen  
Specificatie Koelopbouw  
Registratiejaar 2017 / 06  
Kilometerstand 227.686 km

**Chassisnummer**  
WDB9061531N715419

Technische conditie

**Opmerkingen**  
koelwagen, D/N  
( A15 )

**Prijs € 19900**

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Uitrusting

### Chassis

|                |            |
|----------------|------------|
| Aantal Assen   | 2          |
| Configuratie   | 4x2        |
| Dubbele banden | ✓          |
| Eigen gewicht  | 2.925 kg   |
| Totaalgewicht  | 3.500 kg   |
| Wielbasis      | 367 cm     |
| Vering type    | bladvering |

### Cabine

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Soort cabine         | enkele cabine |
| Cruise control       | ✓             |
| Aantal airbags       | 1             |
| Parkeerhulp          | Geen          |
| Elektrische ramen    | ✓             |
| Elektrische spiegels | ✓             |
| GPS navigatie        | ✓             |
| Kleur                | Zwart         |
| Achteruitrij camera  | ✓             |

### Aandrijflijn

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Motorvermogen               | 105 Kw (143 Pk)    |
| Brandstof                   | diesel             |
| Euro                        | 6                  |
| Distributie type            | Distributieketting |
| Soort versnellingsbak       | Handgeschakeld     |
| Versnellingen               | 6                  |
| Stuurbekrachtiging          | ✓                  |
| ABS (Anti Blokkeer Systeem) | ✓                  |
| ASR (Anti Slip Regeling)    | ✓                  |

### Opbouw

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Laadbak lengte   | 348 cm       |
| Laadbak breedte  | 190 cm       |
| Laadbak hoogte   | 195 cm       |
| Laadvloer hoogte | 100 cm       |
| Doorrijhoogte    | 189 cm       |
| Achteropstap     | ✓            |
| Imperiaal        | Geen         |
| Achtersluiting   | dubbele deur |

### Stoelen

|                |      |
|----------------|------|
| Zitplaatsen    | 3    |
| Stoelbekleding | stof |

### Koelsysteem

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Merk koelmotor    | Carrier                 |
| Type koelmotor    | Xarios 350              |
| Koelmotor         | Compressor / electrisch |
| Soort koeling     | Vriezen                 |
| Dag/nacht koeling | dag/nacht cooling       |

### Opmerkingen

|             |                |
|-------------|----------------|
| Opmerkingen | koelwagen, D/N |
|-------------|----------------|

### Banden/Wielen

|             |   |
|-------------|---|
| Reservewiel | ✓ |
|-------------|---|

### Contact informatie




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

## Afmetingen



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Inspectierapport

### Chassis

Display codes



Elektrisch



### Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



### Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



### Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



### Koelsysteem

Systemen



### Banden/Wielen

Banden



## Banden en assen



1

Bandenmaat: 195/75R16,0  
bladvering  
Schijfrem



2

Bandenmaat: 195/75R16,0  
bladvering  
Schijfrem

### Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen