

MERCEDES-BENZ CITAN 108 CDI LONG



Itemnr 309236
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Gesloten
 Registratiejaar 2020 / 08
 Kilometerstand 94.797 km

Chassisnummer
 W1V4156031U280122

Technische conditie 

Opmerkingen
 airco, zijdeur, 94 dkm.

(A15)



Prijs € 11700

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	615 kg
Eigen gewicht	1.365 kg
Totaalgewicht	1.980 kg
Trekgewicht ongeremd	690 kg
Trekgewicht middenas geremd	1.050 kg
Wielbasis	270 cm
Vering type	spiraalvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	1
Parkeerhulp	Geen
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Tussenschot	✓
Kleur	Wit
Onderhoudsboekje	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	59 Kw (80 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieriem
Soort versnellingsbak	Handgeschakeld
Versnellingen	6
Stuurbevestiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Laadbak lengte	160 cm
Laadbak breedte	146 cm
Laadbak hoogte	116 cm
Laadvloer hoogte	58 cm
Doorrijhoogte	108 cm
Imperiaal	Geen
Zijdeuren	1
Achtersluiting	dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen	2
Stoelbekleding	stof

Opmerkingen

Opmerkingen	airco, zijdeur, 94 dkm.
-------------	-------------------------

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
-------------	---

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 195/65R15,0
spiraalvering
Schijfrem



2

Bandenmaat: 195/65R15,0
spiraalvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen