MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI

Itemnr	309268
Soort	Bestelwagen
Specificatie	Gesloten
Registratiejaar	2014 / 03
Kilometerstand	334.147 km

Chassisnummer
WDB9066531S892971

Technische conditie

Opmerkingen
AC AUTOMAAT 3.0 LTR V6 TREKHAAK
(A15)

Prijs € 19950

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Dubbele banden	√
Laadvermogen	1.036 kg
Eigen gewicht	2.464 kg
Totaalgewicht	3.500 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	3.500 kg
Trekhaak	√
Wielbasis	367 cm
Vering type	bladvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Cruise control	√
Airconditioning	√
Standkachel	√
Aantal airbags	1
Parkeerhulp	Geen
Elektrische ramen	√
Elektrische spiegels	√
Tussenschot	√
Kleur	Wit
Achteruitrij camera	√

Aandrijflijn

Motorvermogen	140 Kw (190 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Automaat
Stuurbekrachtiging	√
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	√
ASR (Anti Slip Regeling)	√

Opbouw

Opbouw model	Middellang – Verhoogd dak
Laadbak lengte	330 cm
Laadbak breedte	176 cm
Laadbak hoogte	191 cm
Laadvloer hoogte	68 cm
Doorrijhoogte	181 cm
Imperiaal	Geen
Zijdeuren	1
Achtersluiting	dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen	2
Stoelbekleding	stof

Opmerkingen

Opmerkingen	AC AUTOMAAT 3.0 LTR V6 TREKHAAK 3500 KG EURO6

Banden/Wielen

Reservewiel	√

Contact informatie

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig

Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes	●●●●○
Elektrisch	●●●●○

Cabine

Intern	●●●○○
Extern	●●●○○
Stuurinrichting	●●●○○
Vering	●●●●○
Chassis	●●●●○
Remmen	●●●●○

Aandrijflijn

Motor Algemeen	●●●●○
Koelsysteem	●●●●○
Brandstofsysteem	●●●●○
Uitlaatsysteem	●●●●○
Smeersysteem	●●●●○
Versnellingsbak	●●●●○
Koppeling	●●●●○
Aandrijving	●●●●○

Opbouw

Interne conditie	●●●○○
Externe conditie	●●●○○

Banden/Wielen

Banden	●●●○○

Banden en assen

1

Bandenmaat: 195/75R16,0
bladvering
Schijfrem

2

Bandenmaat: 195/75R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie raport

●●●●●	Zeer goede staat
●●●●○	Goede staat
●●●○○	Redelijke staat
●●○○○	Matige staat
●○○○○	Voldoet niet aan de eisen