

VOLKSWAGEN CRAFTER



Itemnr 309281
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Gesloten
 Registratiejaar 2018 / 09
 Kilometerstand 217.498 km

Chassisnummer
 WV1ZZZSYZJ9053079

Technische conditie
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 17950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	1.204 kg
Eigen gewicht	2.296 kg
Totaalgewicht	3.500 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	2.500 kg
Wielbasis	449 cm
Vering type	spiraalvering

Cabine

Soort cabine	dubbele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	2
Parkeerhulp	Voorkant
Getint glas	✓
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Tussenschot	✓
Kleur	Blauw
Verwarmde spiegels	✓
Achteruitrij camera	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	130 Kw (177 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieriem
Soort versnellingsbak	Automaat
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Laadbak lengte	309 cm
Laadbak breedte	176 cm
Laadbak hoogte	195 cm
Laadvloer hoogte	59 cm
Doorrijhoogte	182 cm
Imperiaal	Geen
Zijdeuren	2
Zijruiten	2
Achtersluiting	dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen	6
Stoelopstelling	2+4
Stoelbekleding	stof

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 205/75R16,0
spiraalvering
Schijfrem



2

Bandenmaat: 205/75R16,0
spiraalvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen