

## RENAULT MASTER T35



Itemnr 309337  
 Soort Bestelwagen  
 Specificatie Koelopbouw  
 Registratiejaar 2011 / 11  
 Kilometerstand 486.372 km

**Chassisnummer**  
 VF6VFE4A145673233

Technische conditie

**Opmerkingen**  
 KOELWAGEN

( A15 )

**Prijs € 5450**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
 P.O. Box 3  
 4214 ZJ Vuren  
 Zeiving 12  
 4214 KT Vuren  
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
 BTW/VAT NL807901337B01

## Uitrusting

### Chassis

|               |            |
|---------------|------------|
| Aantal Assen  | 2          |
| Configuratie  | 4x2        |
| Laadvermogen  | 970 kg     |
| Eigen gewicht | 2.530 kg   |
| Totaalgewicht | 3.500 kg   |
| Wielbasis     | 368 cm     |
| Vering type   | bladvering |

### Cabine

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Soort cabine         | enkele cabine |
| Aantal airbags       | 1             |
| Parkeerhulp          | Geen          |
| Elektrische ramen    | ✓             |
| Elektrische spiegels | ✓             |
| Kleur                | Wit           |
| Verwarmde spiegels   | ✓             |

### Aandrijflijn

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Motorvermogen               | 74 Kw (101 Pk)     |
| Brandstof                   | diesel             |
| Euro                        | 4                  |
| Distributie type            | Distributieketting |
| Soort versnellingsbak       | Handgeschakeld     |
| Versnellingen               | 6                  |
| Stuurbechrachting           | ✓                  |
| ABS (Anti Blokkeer Systeem) | ✓                  |

### Opbouw

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Opbouw model     | Middellang – Standaard dak |
| Laadbak lengte   | 288 cm                     |
| Laadbak breedte  | 186 cm                     |
| Laadbak hoogte   | 182 cm                     |
| Laadvloer hoogte | 63 cm                      |
| Imperiaal        | Geen                       |
| Achtersluiting   | enkele deur                |

### Stoelen

|                |      |
|----------------|------|
| Zitplaatsen    | 3    |
| Stoelbekleding | stof |

### Koelsysteem

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Merk koelmotor    | Carrier            |
| Type koelmotor    | vatna              |
| Koelmotor         | elektrisch         |
| Soort koeling     | Eutectische platen |
| Dag/nacht koeling | Nacht cooling      |

### Opmerkingen

|             |           |
|-------------|-----------|
| Opmerkingen | KOELWAGEN |
|-------------|-----------|

### Banden/Wielen

|             |   |
|-------------|---|
| Reservewiel | ✓ |
|-------------|---|

### Contact informatie




info@kleyn.com  
 Tel: +31 183 668 444

### Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

## Afmetingen



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Inspectierapport

### Chassis

Display codes



Elektrisch



### Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



### Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



### Opbouw

Opbouw



Interne conditie



Externe conditie



### Banden/Wielen

Banden



## Banden en assen



1

Bandenmaat: 225/65R16,0  
spiraalvering  
Schijfrem



2

Bandenmaat: 225/65R16,0  
bladvering  
Schijfrem

### Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen