

M.A.N. TGE 5.120 Chassis-Cabine New!



Itemnr 309406
Soort Bestelwagen
Specificatie Chassis cabine
Registratiejaar 2023 / 06
Kilometerstand 686 km
Chassisnummer
WMA16VUZ1M9005981
Technische conditie ●●●●●
Opmerkingen
Chassis-Cabine 3640MM-Wielbasis/L2
(A15)

Prijs € 32900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2
Dubbele banden ✓
Wielbasis 367 cm
Vering type bladvering

Cabine

Soort cabine enkele cabine
Cruise control ✓
Aantal airbags 1
Parkeerhulp Geen
Getint glas ✓
Elektrische ramen ✓
Elektrische spiegels ✓
Kleur Wit
Verwarmde spiegels ✓

Aandrijflijn

Motorvermogen 88 Kw (120 Pk)
Brandstof diesel
Euro 6
Distributie type Distributieriem
Soort versnellingsbak Handgeschakeld
Versnellingen 6
Stuurbechrachting ✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem) ✓
ASR (Anti Slip Regeling) ✓

Opbouw

Imperiaal Geen
Achtersluiting achterklep

Stoelen

Zitplaatsen 2
Stoelbekleding stof

Opmerkingen

Opmerkingen Chassis-Cabine
3640MM-Wielbasis/L2 Nieuw
Dubbellucht 120Pk Euro6
Direct-Leverbaar!

Banden/Wielen

Reservewiel ✓

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes ☒ ☒ ☒ ☒

Elektrisch ☒ ☒ ☒ ☒

Cabine

Intern ☒ ☒ ☒ ☒

Extern ☒ ☒ ☒ ☒

Stuurinrichting ☒ ☒ ☒ ☒

Vering ☒ ☒ ☒ ☒

Chassis ☒ ☒ ☒ ☒

Wielophanging ☒ ☒ ☒ ☒

Remmen ☒ ☒ ☒ ☒

Aandrijflijn

Motor Algemeen ☒ ☒ ☒ ☒

Koelsysteem ☒ ☒ ☒ ☒

Brandstofsysteem ☒ ☒ ☒ ☒

Uitlaatsysteem ☒ ☒ ☒ ☒

Smeersysteem ☒ ☒ ☒ ☒

Versnellingsbak ☒ ☒ ☒ ☒

Koppeling ☒ ☒ ☒ ☒

Aandrijving ☒ ☒ ☒ ☒

Banden/Wielen

Banden ☒ ☒ ☒ ☒

Banden en assen



Bandenmaat: 205/75R16,0
spiraalvering
Schijfrem



Bandenmaat: 205/75R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

☒ ☒ ☒ ☒ Zeer goede staat
☒ ☒ ☒ ☐ Goede staat
☒ ☒ ☐ ☐ Redelijke staat
☒ ☐ ☐ ☐ Matige staat
☐ ☐ ☐ ☐ Voldoet niet aan de eisen