

OPEL COMBO 1.3 CDTI



Itemnr 309487
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Gesloten
 Registratiejaar 2014 / 04
 Kilometerstand 257.423 km

Chassisnummer
 W0L6ZYC1AE9544837

Technische conditie

Opmerkingen
 AIRCO

(A15)



Prijs € 5500

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	775 kg
Eigen gewicht	1.265 kg
Totaalgewicht	2.040 kg
Trekgewicht ongeremd	500 kg
Trekgewicht middenas geremd	1.000 kg
Trekhaak	✓
Wielbasis	276 cm
Vering type	spiraalvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Airconditioning	✓
Aantal airbags	1
Parkeerhulp	Geen
Elektrische ramen	✓
Tussenschot	✓
Kleur	Meerkleurig

Aandrijflijn

Motorvermogen	66 Kw (90 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	5
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Handgeschakeld
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓

Opbouw

Opbouw model	Standaard lengte – Standaard dak
Laadbak lengte	159 cm
Laadbak breedte	150 cm
Laadbak hoogte	131 cm
Laadvloer hoogte	57 cm
Doorrijhoogte	119 cm
Imperiaal	incl. rol
Achtersluiting	dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen	2
Stoelbekleding	stof

Opmerkingen

Opmerkingen	AIRCO
-------------	-------

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
-------------	---

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf



Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 185/65R15,0
spiraalvering
Schijfrem



2

Bandenmaat: 185/65R15,0
spiraalvering
Trommelrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen