

MERCEDES-BENZ EVITO L2 66 kWh Long Range



Itemnr 318174
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2023 / 03
Kilometerstand 17.609 km
Chassisnummer
W1VVUBFZXP4219815

Technische conditie 
Opmerkingen
L2, Long Range 66 kWh, 284 km WLTP,
(A15)

Prijs € 33900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Configuratie	4x2
Eigen gewicht	2.379 kg
Totaalgewicht	3.200 kg
Wielbasis	320 cm
Lichtmetalen velgen	✓

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	1
Standkachel	✓
Achterwisser	✓
Parkeerhulp	Voor en achterkant
Getint glas	✓
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Tussenschot	✓
Radio/cassette	✓
Carplay	✓
GPS navigatie	✓
Kleur	Zwart
Metallic	✓
Verwarmde spiegels	✓
Achteruitrij camera	✓
Soort lampen	Led
Snelheidsbegrenzing	✓
Climatecontrol	✓
Stoelverwarming	✓
Bluetooth	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	70 Kw (95 Pk)
Brandstof	Elektrisch
Soort versnellingsbak	Automaat
Snelheidsbegrenzing	✓
Stuurbekrachtiging	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓
Start accu	✓

Opbouw

Opbouw model	L2H1 - Medium wheelbase, Low roof
Laadbak lengte	249 cm
Laadbak breedte	166 cm
Laadbak hoogte	132 cm
Laadvloer hoogte	64 cm
Doorrijhoogte	122 cm
Imperiaal	Geen
Zijdeuren	1
Zijruiten	1
Achtersluiting	dubbele deur

Deuren

Centrale vergrendeling	✓
------------------------	---

Stoelen

Zitplaatsen	3
Stoelbekleding	stof
Stoel verstelling	Handmatig

Opmerkingen

Opmerkingen	L2, Long Range 66 kWh, 284 km WLTP, LED, Cruise, Thermotronic, Parktronic, Camera, Lichtmetaal
-------------	--

Banden/Wielen

Banden soort	All weather banden
--------------	--------------------

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 225/55R17
spiraalvering
Schijfrem



2

Bandenmaat: 225/55R17
spiraalvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen